

車輦チェックシート		記入日	2026年6月10日	記入者	林田
管理番号	18129	型式	2RG-FBA30	年式	令和8年
		車台番号	FBA30-620285	E/G	4P10
形状	※詳細を記入すること 3 t ダンプ			ミッション	冷房
		高床 低床 全低床		MT AT (5)	AC ツイン
走行距離	199km	タコグラフ ()		ブレーキ方式	
				エア式 油圧式 その他	
E/G フル型式	4 P 1 0	ターボ	有 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

フロントバンパー

フロントグリル

左FF

9

左FR

左ドア

左アオリ外

左RF外

9

左RF内

9

左RR外

9

左RR内

9

スベア1

フロントガラス

ルーフ

プロテクター

床

リアアオリ

リアバンパー

右FF

9

右FR

右ドア

右アオリ外

右RF外

9

右RF内

9

右RR外

9

右RR内

9

スベア2

左コーナーパネル

フロントパネル

右コーナーパネル

不具合箇所

大

中

小

エンジン

エンジン不調

異音

白煙

黒煙

オイル漏れ

ミッション

特記事項・不具合箇所

異音

入りづらい

抜けやすい

オイル漏れ

内装

シートしみ

シート焦げ

シート切れ・破れ

天張焦げ

天張切れ・破れ

天張汚れ

ドア内張破れ

ドア内張焦げ

室内汚れ

ダッシュ板穴・歪み

外装

看板有

小傷多い

仕上げ跡

タッチP跡

電装

バッテリー廻り錆

AC不良

AC効き悪い

記号

スリ傷

凸凹

凸凹傷

補修跡

錆

腐

塗要

替済

替要

ガラス傷

A

U

B

W

S

C

P

Z

X

G

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク 70L タイヤ 205/70R16
メーカー	KYOKUTO	
型式	DD02-31	
年式		
内寸	長さ 310cm 幅 159cm 高さ 34cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■ダンプ仕様

リアダンプ

サイドダンプ

3転ダンプ

深ダンプ

Lゲートダンプ

その他 ()

ノーマル

船底

3方開

支柱無

その他 ()

特記事項

バックモニター
車間、レーンアシスト
アイドリングストップ