


車輛チェックシート		記入日	2026年6月10日	記入者	林田
管理番号	18467	型式	2KG-XZU600T	年式	令和7年
		車台番号	XZU600-0050903	E/G	N04C
形状	※詳細を記入すること 3t ダンプ		高床 低床 全低床	ミッション	冷房
				MT AT (6)	AC ツイン
走行距離	990km	タコグラフ ()		ブレーキ方式	
				エア式 油圧式 その他	
E/G フル型式	N04C	ターボ	有 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス		前	後	前後	なし
装備		PS	PW	ハイルーフ	
電格ミラー	速度抑制	PMマフラー			
ABS	SRS	ステレオ			
E T C					
不具合箇所		大	中	小	
エンジン	エンジン不調				
	異音				
	白煙				
	黒煙				
	オイル漏れ				
ミッション	特記事項・不具合箇所				
	異音				
	入りづらい				
	抜けやすい				
	オイル漏れ				
内装	シートしみ				
	シート焦げ				
	シート切れ・破れ				
	天張焦げ				
	天張切れ・破れ				
	天張汚れ				
	ドア内張破れ				
	ドア内張焦げ				
	室内汚れ				
	ダッシュ板穴・歪み				
外装	看板有				
	小傷多い				
	仕上げ跡				
電装	タッチP跡				
	バッテリー廻り錆				
	AC不良				
	AC効き悪い				

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	極東開発	デジタルインナーミラー
型式	DD02-3	アイドリングストップ
年式		車間、レーンセンサー
内寸	長さ 305cm	
	幅 159cm	
	高さ 37cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■ダンプ仕様	
リアダンプ	サイドダンプ 3転ダンプ 深ダンプ Lゲートダンプ その他 ()
ノーマル	船底 3方開 支柱無 その他 ()

特記事項・不具合箇所	
燃料タンク80L	
タイヤ195/85R16	
手動コボレーン	