


車両チェックシート		記入日	2026年6月10日	記入者	林田
管理番号	18477	型式	2KG-FD2ABG	年式	令和3年
		車台番号	FD2AB-122116	E/G	A05C
形状	※詳細を記入すること 4 t クレーン付	高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン	
走行距離	83,176km	タコグラフ ()			
E/G フル型式	A05C	ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	インタークーラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無

架装物仕様		架装物特記事項	燃料タンク200L タイヤ245/80R187.5 (スタッドレス) 床フック11対 後ろ中央スタンション1 床高 F102cm R105 (95~120) cm
メーカー	UNIC		
型式	URG374		
年式	2021.1		
内寸	長さ	555cm	ドライブレコーダー バックモニター 車間、レーンアシスト
	幅	223cm	
	高さ	49cm	
パワーゲート	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
リフト荷重			

■クレーン付仕様			
	<input checked="" type="checkbox"/> ラジコン	リモコン	<input type="checkbox"/> 無
吊り上げ荷重 (2.93) t			
ブーム段数 (4) 段			
ブーム最大値上高 (11) m			



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス			
前	<input checked="" type="checkbox"/> 後	前後	なし
装備			
PS	PW	ハイルーフ	
電格ミラー	速度抑制	PMマブラー	
ABS	SRS	ステレオ	
ETC			
不具合箇所			
	大	中	小
エンジン	エンジン不調		
	異音		
	白煙		
	黒煙		
	オイル漏れ		
ミッション	特記事項・不具合箇所		
	異音		
	入りづらい		
	抜けやすい		
	オイル漏れ		
内装	シートしみ		
	シート焦げ		
	シート切れ・破れ		
	天張焦げ		
	天張切れ・破れ		
	天張汚れ		
	ドア内張破れ		
	ドア内張焦げ		
	室内汚れ		
	ダッシュ板穴・歪み		
外装	看板有		
	小傷多い		
	仕上げ跡		
タッチP跡			
電装	バッテリー廻り錆		
	AC不良		
	AC効き悪い		