

車輻チェックシート		記入日	2026年6月10日	記入者	林田
管理番号	18475	型式	2PG-GD2ABA	年式	令和2年
		車台番号	GD2AB-102123	E/G	A05C
形状	※詳細を記入すること 4.5tクレーン付	高床		ミッション	冷房
		低床		MT AT (6) AC ツイン	
走行距離	114,664km	タコグラフ (ATG21-140W 140D)		ブレーキ方式	
				エア式 油圧式 その他	
E/G フル型式	A05C	ターボ	有 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー	UNIC	床フック8対	
型式	URG344	ラック1対	
年式	2020.9	床高F103cm R1.9cm	
内寸	長さ 558cm	バックモニター	
	幅 235cm	オートライト	
	高さ 59cm	アイドリングストップ	
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

フロントバンパー  
フロントグリル  
フロントガラス  
ルーフ  
プロテクター  
リアアオリ  
リアバンパー

左FF 6 左ドア 左FR 左アオリ外 左RF外 左RF内 左RR外 左RR内 スペア1 9

右FF 6 右ドア 右FR 右アオリ外 右RF外 右RF内 右RR外 右RR内 スペア2

エアサス  
前 後 前後 なし

装備  
PS PS ハイルーフ  
電格ミラー 速度抑制 PMマフラー  
ABS SRS ステレオ  
ETC

不具合箇所	大	中	小
エンジン			
エンジン			
エンジン			
エンジン			
エンジン			
ミッション			
ミッション			
ミッション			
ミッション			
内装			
内装			
内装			
内装			
内装			
内装			
内装			
内装			
外装			
外装			
外装			
外装			
電装			
電装			
電装			

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

■クレーン付仕様	ラジコン	リモコン	無
吊り上げ荷重 (2.93) t			
ブーム段数 (4) 段			
ブーム最大値上高 (10) m			