


車輛チェックシート		記入日	2026年6月10日	記入者	林田
管理番号	18474	型式	TKG-XZU675M	年式	平成27年
		車台番号	XZU675-0006066	E/G	N04C
形状	※詳細を記入すること 2t平ボデー		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (5)	冷房 AC ツイン
走行距離	15,979km	タコグラフ ()	ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	N04C	ターボ	有 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ	電磁式リターダー 流体式リターダー

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー		燃料タンク80L
型式		タイヤ205/70R16
年式		スタンション受け2対
内寸	長さ 311cm 幅 161cm 高さ 37cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■平ボデー仕様			
平ボデー	アルミブロック	その他 ()	

特記事項・不具合箇所	
4WD アイドリングストップ	



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス	前 後 前後	なし	
装備	PS 電格ミラー	PW 速度抑制	ハイルーフ PMマフラー
	ABS	SRS	ステレオ
	E.T.C		
不具合箇所	大	中	小
エンジン	エンジン不調		
	異音		
	白煙		
	黒煙		
	オイル漏れ		
ミッション	特記事項・不具合箇所		
	異音		
	入りづらい		
	抜けやすい		
	オイル漏れ		
内装	シートしみ		
	シート焦げ		
	シート切れ・破れ		
	天張焦げ		
	天張切れ・破れ		
	天張汚れ		
	ドア内張破れ		
	ドア内張焦げ		
	室内汚れ		
	ダッシュ板穴・歪み		
外装	看板有		
	小傷多い		
	仕上げ跡		
電装	タッチP跡		
	バッテリー廻り錆		
	AC不良		
	AC効き悪い		