


車輛チェックシート		記入日	2026年6月18日	記入者	林田
管理番号	18479	型式	BKG-APR85AR	年式	平成19年
		車台番号	APR85-7000343	E/G	4JJ1
形状	※詳細を記入すること 2 t クレーン付	高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン	
走行距離	125,515km	タコグラフ ()	ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	4 J J 1	ターボ 有 無	補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		
		インタークーラー 有 無	エアサス 前 後 前後 なし		

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク100L タイヤ205/85R16
メーカー	TADANO	
型式	ZR263	
年式	2007.11	
内寸	長さ 335cm 幅 208cm 高さ 37cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■クレーン付仕様	ラジコン	リモコン	無
吊り上げ荷重 (2.6) t			
ブーム段数 (3) 段			
ブーム最大値上高 (9) m			

不具合箇所	大	中	小
不具合箇所			
フックインスイッチ不可 (ウインチ巻き上げにてフックイン可能)			



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所	大	中	小
エンジン			
エンジン不調			
異音			
白煙			
黒煙			
オイル漏れ			
ミッション			
特記事項・不具合箇所			
異音			
入りづらい			
抜けやすい			
オイル漏れ			
内装			
シートしみ			
シート焦げ			●
シート切れ・破れ			
天張焦げ			
天張切れ・破れ			
天張汚れ			
ドア内張破れ			
ドア内張焦げ			
室内汚れ			●
ダッシュ板穴・歪み			
外装			
看板有			
小傷多い			
仕上げ跡			
タッチP跡			
電装			
バッテリー廻り錆			
AC不良			
AC効き悪い			