

車輜チェックシート		記入日	2023年12月15日		記入者	久保山									
管理番号	17283	型式	2KG-FK62FZ		年式	令和5年									
		車台番号	FK62FZ-610532		E/G	6M60									
形状	※詳細を記入すること ダンプ		高床 低床 全低床		ミッション MT AT (6)		冷房 AC ツイン								
走行距離	668km		タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア-式 油圧式 その他										
E/G フル型式	6M60	ターボ	有 無		補助ブレーキ										
		インタークーラー	有 無		排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー										
フロントバンパー フロントグリル 左FF 10 左ドア 左FR 左アオリ外 左RF外 左RF内 左RR外 左RR内 10 10 右FF 10 右ドア 右FR 右アオリ外 右RF外 右RF内 右RR外 右RR内 10 10 フロントガラス ルーフ プロテクター 左アオリ内 右アオリ内 床 リアアオリ リアバンパー スペア1 10 スペア2															
								エアサス			前 後 前後 なし				
								装備			P S PW ハイルーフ 電格ミラー 速度抑制 PMマフラー A B S S R S ステレオ E T C				
								不具合箇所			大 中 小				
								エンジン			エンジン不調				
											異音				
											白煙				
											黒煙				
											オイル漏れ				
								ミッション			特記事項・不具合箇所				
異音															
入りづらい															
抜けやすい															
オイル漏れ															
内装			シートしみ												
			シート焦げ												
			シート切れ・破れ												
			天張焦げ												
			天張切れ・破れ												
			天張汚れ												
			ドア内張破れ												
			ドア内張焦げ												
			室内汚れ												
			ダッシュ板穴・歪み												
外装			看板有												
			小傷多い												
			仕上げ跡												
			タッチP跡												
電装			バッテリー廻り錆												
			A C不良												
			A C効き悪い												

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

架装物仕様		架装物特記事項	未使用車 燃料タンク 100L×1個 タイヤサイズ 265/70R19.5 タテ目
メーカー	極東開発		
型式	DD07-482		
年式			
内寸	長さ 340cm 幅 207cm 高さ 60cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

■ダンプ仕様

リアダンプ サイドダンプ 3転ダンプ 深ダンプ Lゲートダンプ その他 ()

ノーマル 船底 3方開 支柱無 その他 ()