

車輻チェックシート			記入日	2026年7月27日		記入者	林田	
管理番号	18493		型式	QKG-FK72FZ		年式	平成28年	
			車台番号	FK72FZ-590110		E/G	6M60	
形状	※詳細を記入すること 8 t ダンプ		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)		冷房 AC ツイン		
走行距離	115,221km		タコグラフ (a t g 2 1 - 1 2 0 W. 1 2 0 D)		ブレーキ方式 エア－式 油圧式 その他			
E/G フル型式	6 M 6 0		ターボ	有 無		補助ブレーキ		
			インタークーラー	有 無		排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		
			エアサス 前 後 前後 なし		装備			
			P S P W ハイルーフ		電格ミラー 速度抑制 PMマフラー			
			A B S S R S スtereo		E T C			
			不具合箇所		大	中	小	
			エンジン	エンジン不調				
				異音				
				白煙				
				黒煙				
				オイル漏れ				
			ミッション	特記事項・不具合箇所				
異音								
入りづらい								
抜けやすい								
内装	オイル漏れ							
	シートしみ							
	シート焦げ							
	シート切れ・破れ							
	天張焦げ							
	天張切れ・破れ							
	天張汚れ			●				
	ドア内張破れ							
	ドア内張焦げ							
	室内汚れ							
外装	ダッシュ板穴・歪み							
	看板有							
	小傷多い							
	仕上げ跡							
	タッチP跡							
電装	バッテリー廻り錆							
	AC不良							
		AC効き悪い						

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	新明和	燃料タンク100L
型式	DR7-01S	タイヤ 265/70R19
年式		バックモニター
内寸	長さ 340cm	ドライブレコーダー
	幅 206cm	ステレオナビ
	高さ 58cm	電動コボレーン
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■ダンプ仕様

リアダンプ	サイドダンプ	3転ダンプ	深ダンプ	Lゲートダンプ	その他 ()
ノーマル	船底	3方開	支柱無	その他 ()	