

車輜チェックシート		記入日	2026年7月10日		記入者	林田						
管理番号	18507	型式	2DG-F062F		年式	令和3年						
		車台番号	F062F-605867		E/G	6M60						
形状	※詳細を記入すること 9.7t クレーン付		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)		冷房 AC ツイン						
走行距離	8,896km		タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア-式 油圧式 その他							
E/G フル型式			ターボ	有 無	補助ブレーキ							
			インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー							
フロントバンパー フロントグリル 左FF 4 左ドア 左FR 左アオリ外 左RF外 左RF内 左RR外 左RR内 4 4 4 4 右FF 4 右ドア 右FR 右アオリ外 右RF外 右RF内 右RR外 右RR内 4 4 4 4 フロントガラス ルーフ プロテクター 左アオリ内 右アオリ内 床 リアアオリ S リアバンパー スベア 1 2							エアサス 前 後 前後 なし					
							装備					
							PS PW ハイルーフ 電格ミラー 速度抑制 PMマフラー ABS SRS ステレオ ETC					
							不具合箇所		大 中 小			
							エンジン	エンジン不調				
								異音				
								白煙				
								黒煙				
								オイル漏れ				
							ミッション	特記事項・不具合箇所				
異音												
入りづらい												
抜けやすい												
オイル漏れ												
内装	シートしみ											
	シート焦げ											
	シート切れ・破れ											
	天張げ											
	天張切れ・破れ											
	天張汚れ											
	ドア内張破れ											
	ドア内張焦げ											
	室内汚れ											
	ダッシュ板穴・歪み											
外装	看板有											
	小傷多い											
	仕上げ跡											
	タッチP跡											
電装	バッテリー廻り錆											
	AC不良											
	AC効き悪い											

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	TADANO	燃料タンク200L
型式	TM-ZX504SLPHRSA	タイヤF225/70R22.5 R245/70R19.5
年式	10.2021	バックモニター
内寸	長さ 548cm	車間、レーンセンサー
	幅 239cm	床フック7対 ネズミ穴5対 台枠フック11対
	高さ 29cm	フェンダー、サイドバンパー、工具箱4個 ステンレスアルミホイール
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■ クレーン付仕様

ラジコン リモコン 無

吊り上げ荷重 (2.93) t

ブーム段数 (4) 段

ブーム最大値上高 (14) m

不具合箇所
ブル掛け部サビ