

車輜チェックシート		記入日	2024年1月16日		記入者	久保山																							
管理番号	17337	型式	2PG-CXZ77CT		年式	令和5年																							
		車台番号	CXZ77CT-700812		E/G	6UZ1																							
形状	※詳細を記入すること ダンプ		高床 低床 全低床		ミッション MT AT (7)		冷房 AC ツイン																						
走行距離	325km		タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア－式 油圧式 その他																								
E/G フル型式	6UZ1	ターボ	有 無		補助ブレーキ																								
		インタークーラー	有 無		排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー																								
フロントバンパー フロントグリル 左FF 10 左ドア 左FR 左アオリ外 左RF外 左RF内 左RR外 10 左RR内 10 右FF 10 右ドア 右FR 右アオリ外 右RF外 右RF内 右RR外 10 右RR内 10 フロントガラス ルーフ プロテクター 左アオリ内 右アオリ内 床 リアアオリ リアバンパー スベア 1 10 スベア 2 <table><tr><td>記号</td><td>スリ傷</td><td>凸凹</td><td>凸凹傷</td><td>補修跡</td><td>錆</td><td>腐</td><td>塗要</td><td>替済</td><td>替要</td><td>ガラス傷</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>U</td><td>B</td><td>W</td><td>S</td><td>C</td><td>P</td><td>Z</td><td>X</td><td>G</td></tr></table>								記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷		A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G
								記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷											
									A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G											
								エアサス			前 後 前後 なし																		
								装備			P S PW ハイルーフ 電格ミラー 速度抑制 PMマフラー A B S S R S ステレオ E T C																		
								不具合箇所			大 中 小																		
								エンジン	エンジン不調																				
									異音																				
									白煙																				
									黒煙																				
オイル漏れ																													
ミッション	特記事項・不具合箇所																												
	異音																												
	入りづらい																												
	抜けやすい																												
内装	オイル漏れ																												
	シートしみ																												
	シート焦げ																												
	シート切れ・破れ																												
	天張焦げ																												
	天張切れ・破れ																												
	天張汚れ																												
	ドア内張破れ																												
	ドア内張焦げ																												
	室内汚れ																												
外装	ダッシュ板穴・歪み																												
	看板有																												
	小傷多い																												
	仕上げ跡																												
電装	タッチP跡																												
	バッテリー廻り錆																												
	AC不良																												
AC効き悪い																													

架装物仕様		架装物特記事項 未使用車 燃料タンク200L×1個 タイヤ11R22.5 Mix
メーカー	極東開発	
型式	DD10-761	
年式		
内寸	長さ 510cm	
	幅 220cm	
	高さ 52cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■ ダンプ仕様
リアダンプ サイドダンプ 3 転ダンプ 深ダンプ L ゲートダンプ その他 ()
ノーマル 船底 3 方開 支柱無 その他 ()