

車輜チェックシート		記入日	2026年8月4日		記入者	林田
管理番号	18497	型式	PJ-CXZ51K6		年式	平成17年
		車台番号	CXZ51K6-7000420		E/G	6WF1
形状	※詳細を記入すること 10 t ダンプ		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (7)	冷房 AC ツイン	
走行距離	749,232km		タコグラフ (いすゞ純正)		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他	
E/G フル型式	6WF1		ターボ	有 無	補助ブレーキ	
			インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

フロントバンパー

フロントグリル

左FF

7

左ドア

左FR

左アオリ外

U

左RF外

4

左RF内

5

左RR外

4

左RR内

3

スベア1

左コーナーパネル

フロントパネル

右コーナーパネル

フロントガラス

ルーフ

プロテクター

左アオリ内

右アオリ内

床

A/U

リアアオリ

A/U

リアバンパー

スベア2

右FF

8

右ドア

右FR

右アオリ外

U

右RF内

4

右RF外

4

右RR内

3

右RR外

4

エアサス

前 後 前後 なし

装備

P S

電格ミラー

A B S

E T C

P W

速度抑制

S R S

ハイルーフ

P M マフラー

ステレオ

不具合箇所

エンジン

エンジン不調

異音

白煙

黒煙

オイル漏れ

ミッション

特記事項・不具合箇所

異音

入りづらい

抜けやすい

オイル漏れ

内装

シートしみ

シート焦げ

シート切れ・破れ

天張焦げ

天張切れ・破れ

天張汚れ

ドア内張破れ

ドア内張焦げ

室内汚れ

ダッシュ板穴・歪み

外装

看板有

小傷多い

仕上げ跡

タッチP跡

電装

バッテリー廻り錆

A C 不良

A C 効き悪い

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー	S h i n M a y w a	燃料タンク200L タイヤ11R22.5	
型式	D R 1 1 - 0 2 S B		
年式			
内寸	長さ cm 幅 cm 高さ cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

■ダンプ仕様

リアダンプ

サイドダンプ

3転ダンプ

深ダンプ

Lゲートダンプ

その他()

ノーマル

船底

3方開

支柱無

その他()

特記事項

電動コボレーン