車輌チェックシート		記入日	2023年2月27日	記入者	久保山
管理番号	16763	型式	2PG-CXZ77CT	年式	令和2年
		車台番号	CXZ77CT-7004157	E/G	6UZ1

形状	※詳細を記入すること ダンプ	高床 低床 全低床

ミッション：**MT** / AT / (7)

冷房：**AC** / ツイン

走行距離	95,535km	タコグラフ（）

ブレーキ方式：**エアー式** / 油圧式 / その他

E/G フル型式	6UZ1	ターボ	**有** / 無
		インタークーラー	**有** / 無

補助ブレーキ：**排気ブレーキ** / 電磁式リターダー / 流体式リターダー

エアサス：前 / 後 / 前後 / **なし**

装備：**PS** / **PW** / ハイルーフ / **電格ミラー** / **速度抑制** / **PMマフラー** / **ABS** / **SRS** / **ステレオ** / ETC



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチP跡		●	
電装	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク290L×1個 タイヤ11R22.5
メーカー	極東開発	
型式	DD10-761	
年式		
内寸	長さ 510cm	
	幅 220cm	
	高さ 53cm	
パワーゲート	有 / **無**	
リフト荷重		

■ダンプ仕様

リアダンプ / サイドダンプ / 3転ダンプ / 深ダンプ / Lゲートダンプ / その他（）

ノーマル / 船底 / 3方開 / 支柱無 / その他（）

特記事項・不具合箇所

エア漏れ(小)　ボデータッチP跡有