車輌チェックシート	記入日	2023年2月28日	記入者	久保山
管理番号 16730	型式	2PG-CXZ77CT	年式	令和2年
	車台番号	CXZ77CT-7003090	E/G	6UZ1

形状	※詳細を記入すること ダンプ	高床 / 低床 / 全低床	ミッション: MT / AT / (7) 冷房: AC / ツイン
走行距離	100,662km　タコグラフ（）		ブレーキ方式: エアー式 / 油圧式 / その他
E/G フル型式	6UZ1	ターボ: 有 / 無 インタークーラー: 有 / 無	補助ブレーキ: 排気ブレーキ / 電磁式リターダー / 流体式リターダー
			エアサス: 前 / 後 / 前後 / なし
			装備: PS / PW / ハイルーフ / 電格ミラー / 速度抑制 / PMマフラー / ABS / SRS / ステレオ / ETC



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			●
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチＰ跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	ＡＣ不良			
	ＡＣ効き悪い			

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	極東開発	燃料タンク290L×1個 タイヤ11R22.5　Fタテ目　Rカメ
型式	DD10-761	
年式		
内寸	長さ 511cm	
	幅 220cm	
	高さ 52cm	
パワーゲート	有 / 無	
リフト荷重		

■ダンプ仕様

リアダンプ　サイドダンプ　３転ダンプ　深ダンプ　Ｌゲートダンプ　その他（）

ノーマル　船底　３方開　支柱無　その他（）

特記事項

ボデー仕上げ済