

車輜チェックシート		記入日	2026年9月17日		記入者	林田																										
管理番号	18538	型式	2KG-XZU700X		年式	令和元年																										
		車台番号	XZU700-0010279		E/G	N04C																										
形状	※詳細を記入すること 3. 7 t ローダーダンプ		高床 低床 金低床	ミッション MT AT (6)		冷房 AC ツイン																										
走行距離	72,368km		タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他																											
E/G フル型式	N 0 4 C	ターボ	有 無		補助ブレーキ																											
		インタークーラー	有 無		排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー																											
フロントバンパー フロントグリル 左FF 9 左ドア 左FR 左アオリ外 左RF外 左RF内 左RR外 左RR内 10 スペア1 フロントガラス ルーフ プロテクター 左アオリ内 右アオリ内 床 リアアオリ リアバンパー 右FF 9 右ドア 右FR 右アオリ外 右RF内 右RF外 右RR内 右RR外 10 スペア2				エアサス 前 後 前後 なし																												
				装備 PS PW ハイルーフ 電格ミラー 速度抑制 PMマフラー ABS SRS ステレオ ETC																												
				不具合箇所		大	中	小																								
				エンジン		エンジン不調																										
						異音																										
白煙																																
黒煙																																
オイル漏れ																																
				ミッション		特記事項・不具合箇所																										
						異音																										
						入りづらい																										
						抜けやすい																										
						オイル漏れ																										
				内装		シートしみ																										
						シート焦げ																										
						シート切れ・破れ																										
						天張焦げ																										
						天張切れ・破れ																										
						天張汚れ																										
						ドア内張破れ																										
ドア内張焦げ																																
外装		室内汚れ																														
		ダッシュ板穴・歪み																														
		看板有																														
		小傷多い																														
		仕上げ跡																														
電装		タッチP跡																														
		バッテリー廻り錆																														
		AC不良																														
				AC効き悪い																												
<table><tr><td>記号</td><td>スリ傷</td><td>凸凹</td><td>凸凹傷</td><td>補修跡</td><td>錆</td><td>腐</td><td>塗要</td><td>替済</td><td>替要</td><td>ガラス傷</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>U</td><td>B</td><td>W</td><td>S</td><td>C</td><td>P</td><td>Z</td><td>X</td><td>G</td></tr></table>											記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷		A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G
記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷																						
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G																						

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	新明和	燃料タンク100L
型式	SD3-20	タイヤ225/80R17.5
年式		スペアキー
内寸	長さ 330cm	アイドリングストップ
	幅 200cm	スライド(前後)用ラジコン
	高さ 35cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■ダンプ仕様
リアダンプ サイドダンプ 3転ダンプ 深ダンプ Lゲートダンプ その他 ()
ノーマル 船底 3方開 支柱無 その他 (ローダーダンプ)