

車輛チェックシート		記入日	2026年9月4日	記入者	林田
管理番号	18541	型式	TKG-FK71F	年式	平成27年
		車台番号	FK71F-586825	E/G	6M60
形状	※詳細を記入すること 積載2 t 5段クレーン付		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン
走行距離	49,616km		タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他
E/G フル型式	6 M 6 0	ターボ	有 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

フロントバンパー

フロントグリル

左FF

左FR

左ドア

左アオリ外

左RF外

左RF内

左RR外

左RR内

スベア 1

左コーナーパネル

フロントパネル

右コーナーパネル

フロントガラス

ルーフ

プロテクター
A/U/S

左アオリ内

右アオリ内

床
U/S

リアアオリ

リアバンパー

右FF

右FR

右ドア

右アオリ外

右RF外

右RF内

右RR外

右RR内

スベア 2

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス

前 後 前後 なし

装備

P S	P W	ハイルーフ
電格ミラー	速度抑制	PMマフラー
A B S	S R S	ステレオ
E T C		

不具合箇所

	大	中	小
エンジン	エンジン不調		
	異音		
	白煙		
	黒煙		
	オイル漏れ		
ミッション	特記事項・不具合箇所		
	異音		
	入りづらい		
	抜けやすい		
	オイル漏れ		
内装	シートしみ		
	シート焦げ		
	シート切れ・破れ		
	天張焦げ		
	天張切れ・破れ		
	天張汚れ		
	ドア内張破れ		
	ドア内張焦げ		
	室内汚れ		
	ダッシュ板穴・歪み		
外装	看板有		
	小傷多い		
	仕上げ跡		
	タッチP跡		
電装	バッテリー廻り錆		
	A C不良		
	A C効き悪い		

架装物仕様		架装物特記事項	燃料タンク100L タイヤ225/90R17.5 ラック1対
メーカー	U N I C		
型式	U R U 3 7 5		
年式	2 0 1 5 . 5		
内寸	長さ 464cm 幅 210cm 高さ 40cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

■クレーン付仕様

ラジコンリモコン無

吊り上げ荷重 (2.93) t

ブーム段数 (5) 段

ブーム最大値上高 (14) m

特記事項

リアジャッキ付