車輌チェックシート	記入日	2023年3月15日	記入者	久保山
管理番号 16793	型式	2PG-CXZ77CT	年式	令和元年
	車台番号	CXZ77CT-7002786	E/G	6UZ1

形状	※詳細を記入すること ダンプ	高床 / 低床 / 全低床	ミッション: MT / AT / (7) 冷房: AC / ツイン
走行距離	70,214km　タコグラフ（）		ブレーキ方式: エアー式 / 油圧式 / その他
E/G フル型式	6UZ1	ターボ: 有 / 無 インタークーラー: 有 / 無	補助ブレーキ: 排気ブレーキ / 電磁式リターダー / 流体式リターダー

エアサス: 前 / 後 / 前後 / なし

装備: ＰＳ / ＰＷ / ハイルーフ / 電格ミラー / 速度抑制 / PMマフラー / ＡＢＳ / ＳＲＳ / ステレオ / ＥＴＣ



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			●
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い		●	
	仕上げ跡			
	タッチＰ跡		●	
電装	バッテリー廻り錆			
	ＡＣ不良			
	ＡＣ効き悪い			

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	極東開発	燃料タンク290L×1個 タイヤ11R22.5 カメ
型式	DD10-761	
年式		
内寸	長さ 510cm	
	幅 219cm	
	高さ 53cm	
パワーゲート	有 / 無	
リフト荷重		

■ダンプ仕様

リアダンプ / サイドダンプ / ３転ダンプ / 深ダンプ / Ｌゲートダンプ / その他（）

ノーマル / 船底 / ３方開 / 支柱無 / その他（）

特記事項

タッチP跡有