

車輜チェックシート		記入日	2026年9月9日		記入者	林田	
管理番号	18562	型式	2PG-CYL77D		年式	令和6年	
		車台番号	CYL77D-7001455		E/G	6UZ1	
形状	※詳細を記入すること ウイング		高床 低床 全低床		ミッション	冷房	
走行距離	12,300km		タコグラフ (A T G 2 1)		ブレーキ方式		
E/G フル型式	6 U Z 1		ターボ		エア式 油圧式 その他		
		インタークーラー		補助ブレーキ			
				排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー			
				エアサス			
				前 後 前後 なし			
				装備			
				PS PW ハイルーフ			
				電格ミラー 速度抑制 PMマフラー			
				ABS SRS ステレオ			
				ETC			
				不具合箇所			大 中 小
				エンジン			
				異音			
				白煙			
				黒煙			
				オイル漏れ			
				ミッション			
				特記事項・不具合箇所			
				異音			
				入りづらい			
				抜けやすい			
				オイル漏れ			
				内装			
				シートしみ			
				シート焦げ			
				シート切れ・破れ			
				天張げ			
				天張切れ・破れ			
				天張汚れ			
				ドア内張破れ			
				ドア内張焦げ			
				室内汚れ			
				ダッシュ板穴・歪み			
				外装			
				看板有			
				小傷多い			
				仕上げ跡			
				タッチP跡			
				電装			
				バッテリー廻り錆			
				AC不良			
				AC効き悪い			

フロントバンパー

フロントグリル

左FF 7 左ドア 左FR 7 左アオリ外 7 左RF外 7 左RF内 7 左RR外 7 左RR内 7

右FF 7 右ドア 右FR 7 右アオリ外 7 右RF内 7 右RF外 7 右RR内 7 右RR外 7

フロントガラス

ルーフ

プロテクター

左アオリ内 右アオリ内

床

リアアオリ

リアバンパー

スペア1 10 スペア2

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

架装物仕様	架装物特記事項	
メーカー	フルハーフ	
型式	DKV	
年式		
内寸	長さ 968cm 幅 240cm 高さ 250cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

☑バン・ウイングバン仕様

アルミ ホロ その他 ()

ラッシングレール (2) 段

特記事項

燃料タンク 300L×2
タイヤ 278/80R22.5
床高 F116cm R119cm (112~143)cm
アイドリングストップ
車間 レーンセンサー
バックモニター
冷温庫