

車両チェックシート		記入日	2026年9月17日		記入者	林田
管理番号	18565	型式	2RG-FRR90S2		年式	令和4年
		車台番号	FRR90-7181217		E/G	4HK1
形状	※詳細を記入すること			高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン
走行距離	25,583km タコグラフ ()			ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	4 H K 1	ターボ	有 無	補助ブレーキ		
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		

フロントバンパー

フロントグリル

左FF

左FR

左アオリ外

左RF外

左RF内

左RR外

左RR内

左コーナーパネル

フロントパネル

右コーナーパネル

右FF

右FR

右アオリ外

右RF外

右RF内

右RR外

右RR内

フロントガラス

ルーフ

プロテクター

左アオリ内

右アオリ内

床

リアアオリ

リアバンパー

スペア 1

10

スペア 2

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス

前 後 前後 なし

装備

PS	PW	ハイルーフ
電格ミラー	速度抑制	PMマフラー
ABS	SRS	ステレオ
ETC		

不具合箇所

	大	中	小
エンジン	エンジン不調		
	異音		
	白煙		
	黒煙		
	オイル漏れ		
ミッション	特記事項・不具合箇所		
	異音		
	入りづらい		
	抜けやすい		
	オイル漏れ		
内装	シートしみ		
	シート焦げ		
	シート切れ・破れ		
	天張げ		
	天張切れ・破れ		
	天張汚れ		
	ドア内張破れ		
	ドア内張焦げ		
	室内汚れ		
	ダッシュ板穴・歪み		
外装	看板有		
	小傷多い		
	仕上げ跡		
電装	タッチP跡		
	バッテリー廻り錆		
	AC不良		
	AC効き悪い		

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	ユニック	燃料タンク200L
型式	URG375A	タイヤ245/80R17.5
年式	2022	ラック1対 床フック12対
内寸	長さ 551cm	スタンション穴 (6×6) 4対
	幅 215cm	ボデー コダイヤ
	高さ 40cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■平ボデー仕様
平ボデー アルミブロック その他 ()

■クレーン付仕様
ラジコン リモコン 無
吊り上げ荷重 (2.93) t
ブーム段数 (5) 段
ブーム最大値上高 (14) m