

車両チェックシート		記入日	2026年9月17日		記入者	林田
管理番号	18567	型式	LPG-FTR90S2		年式	平成27年
		車台番号	FTR90-7004448		E/G	4HK1
形状	※詳細を記入すること 8 t ダンプ		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房	AC ツイン
走行距離	97,000km タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他			
E/G フル型式	4 HK 1	ターボ	有 無	補助ブレーキ		
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		

フロントバンパー

フロントグリル

左FF 8 左ドア 左FR 左アオリ外 左RF外 4 左RF内 4 左RR外 左RR内 8 8

右FF 8 右ドア 右FR 右アオリ外 右RF外 8 右RF内 8 右RR外 右RR内 8 8

フロントガラス

ルーフ

プロテクター

左アオリ内 右アオリ内

床 A/U/S

リアアオリ A/S

リアバンパー

スベア 1 8 スベア 2

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス

前 後 前後 なし

装備

P.S	P.W	ハイルーフ
電格ミラー	速度抑制	PMマフラー
ABS	SRS	ステレオ
ETC		

不具合箇所

	大	中	小
エンジン	エンジン不調		
	異音		
	白煙		
	黒煙		
	オイル漏れ		
ミッション	特記事項・不具合箇所		
	異音		
	入りづらい		
	抜けやすい		
	オイル漏れ		
内装	シートしみ		
	シート焦げ		
	シート切れ・破れ		
	天張焦げ		
	天張切れ・破れ		
	天張汚れ		
	ドア内張破れ		
	ドア内張焦げ		
	室内汚れ		
	ダッシュ板穴・歪み		●
外装	看板有		
	小傷多い		
	仕上げ跡		
電装	タッチP跡		
	バッテリー廻り錆		
	AC不良		
	AC効き悪い		

架装物仕様

メーカー 極東

型式 D D O 7

年式

内寸 長さ 3497cm
幅 207cm
高さ 64cm

パワーゲート 有 無

リフト荷重

架装物特記事項
燃料タンク150L
タイヤ265/70R19.5
電動コボレーン
ステレオナビ
オートクルーズ
アイドリングストップ

■ ダンプ仕様

リアダンプ サイドダンプ 3転ダンプ 深ダンプ Lゲートダンプ その他 ()

ノーマル 船底 3方開 支柱無 その他 ()