
車輌チェックシート		記入日	2026年9月17日	記入者	林田
管理番号	18567	型式	LPG-FTR90S2	年式	平成27年
		車台番号	FTR90-7004448	E/G	4HK1

形状	※詳細を記入すること ８ｔダンプ	高床 低床 全低床	ミッション MT　AT　(6)	冷房 AC　ツイン
走行距離	97,415km　タコグラフ（）		ブレーキ方式 エアー式　油圧式　その他	
E/G フル型式	４ＨＫ１	ターボ　有　無 インタークーラー　有　無	補助ブレーキ 排気ブレーキ　電磁式リターダー　流体式リターダー	

エアサス
前　後　前後　なし

装備

ＰＳ	ＰＷ	ハイルーフ
電格ミラー	速度抑制	PMマフラー
ＡＢＳ	ＳＲＳ	ステレオ
ＥＴＣ		



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			●
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチＰ跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	ＡＣ不良			
	ＡＣ効き悪い			

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	極東	燃料タンク１５０Ｌ タイヤ２６５／７０Ｒ１９．５ 電動コボレーン ステレオナビ オートクルーズ アイドリングストップ
型式	ＤＤ０７	
年式		
内寸	長さ 3497cm	
	幅 207cm	
	高さ 64cm	
パワーゲート	有　無	
リフト荷重		

■ダンプ仕様

リアダンプ　サイドダンプ　３転ダンプ　深ダンプ　Ｌゲートダンプ　その他（）

ノーマル　船底　３方開　支柱無　その他（）