

車輦チェックシート		記入日	2025年3月26日		記入者	林田									
管理番号	17839	型式	QKG-FV60VX		年式	平成27年									
		車台番号	FV60VX-510739		E/G	6R10									
形状	※詳細を記入すること ダンブ		高床 低床 全低床		ミッション MT AT (7)	冷房 AC ツイン									
走行距離	479,701km		タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他										
E/G フル型式	6R10	ターボ	有 無		補助ブレーキ										
		インタークーラー	有 無		排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー										
					エアサス 前 後 前後 なし		装備 PS PW ハイルーフ 電格ミラー 速度抑制 PMマフラー ABS SRS ステレオ ETC			不具合箇所			大	中	小
					エンジン		エンジン不調								
							異音								
							白煙								
							黒煙								
							オイル漏れ								
							ミッション		特記事項・不具合箇所						
									異音						
									入りづらい						
									抜けやすい						
内装		オイル漏れ													
		シートしみ													
		シート焦げ													
		シート切れ・破れ													
		天張げ													
		天張切れ・破れ													
		天張汚れ													
		ドア内張破れ													
		ドア内張焦げ													
		室内汚れ					●								
外装		ダッシュ板穴・歪み													
		看板有													
		小傷多い													
		仕上げ跡													
		タッチP跡													
		電装		バッテリー廻り錆											
				AC不良											
				AC効き悪い											

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク300L×1個 タイヤ11R22.5
メーカー	新明和	
型式	DRS11-023C	
年式		
内寸	長さ 509cm 幅 218cm 高さ 49cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		
■ダンブ仕様 リアダンブ サイドダンブ 3 転ダンブ 深ダンブ Lゲートダンブ その他 () ノーマル 船底 3 方開 支柱無 その他 ()		
特記事項 シャーシにセメント付着跡有		