車輌チェックシート	記入日	2025年3月26日	記入者	林田
管理番号 17839	型式	QKG-FV60VX	年式	平成27年
	車台番号	FV60VX-510739	E/G	6R10

形状	※詳細を記入すること ダンプ	高床 / 低床 / 全低床	
走行距離	479,701km　タコグラフ（）		
E/G フル型式	6R10	ターボ	有 / 無
		インタークーラー	有 / 無

ミッション：MT / AT / (7)

冷房：AC / ツイン

ブレーキ方式：エアー式 / 油圧式 / その他

補助ブレーキ：排気ブレーキ / 電磁式リターダー / 流体式リターダー

エアサス：前 / 後 / 前後 / なし

装備：ＰＳ / ＰＷ / ハイルーフ / 電格ミラー / 速度抑制 / PMマフラー / ＡＢＳ / ＳＲＳ / ステレオ / ＥＴＣ



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			●
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチＰ跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	ＡＣ不良			
	ＡＣ効き悪い			

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	新明和	燃料タンク300L×1個 タイヤ11R22.5
型式	DRS11-023C	
年式		
内寸	長さ 509cm	
	幅 218cm	
	高さ 49cm	
パワーゲート	有 / 無	
リフト荷重		

■ダンプ仕様

リアダンプ / サイドダンプ / ３転ダンプ / 深ダンプ / Ｌゲートダンプ / その他（）

ノーマル / 船底 / ３方開 / 支柱無 / その他（）

特記事項・不具合箇所

シャーシにセメント付着跡有