車輌チェックシート		記入日	2026年11月5日	記入者	林田
管理番号	18598	型式	2KG-FK62F	年式	令和8年
		車台番号	FK62F-621913	E/G	6M60

形状	※詳細を記入すること ４ｔ強化ダンプ	高床 低床 全低床
走行距離	950km　タコグラフ（）	
E/G フル型式	６Ｍ６０	ターボ　**有**　無 インタークーラー　**有**　無

ミッション　**MT**　AT　（6）

冷房　**ＡＣ**　ツイン

ブレーキ方式　**エアー式**　油圧式　その他

補助ブレーキ　**排気ブレーキ**　電磁式リターダー　流体式リターダー

エアサス　前　後　前後　**なし**

装備

ＰＳ	**ＰＷ**	ハイルーフ
電格ミラー	速度抑制	**PMマフラー**
ＡＢＳ	**ＳＲＳ**	**ステレオ**
ＥＴＣ		



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチＰ跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	ＡＣ不良			
	ＡＣ効き悪い			

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	新明和	燃料タンク１００Ｌ タイヤ２２５／８０Ｒ１７．５ 電動コボレーン（タムラ） 車間、レーンアシスト アルミホイル
型式	ＤＲ４－０００３ＳＹ	
年式		
内寸	長さ 340cm	
	幅 2006cm	
	高さ 31cm	
パワーゲート	有　**無**	
リフト荷重		

■ダンプ仕様

リアダンプ　サイドダンプ　３転ダンプ　深ダンプ　Ｌゲートダンプ　その他（）

ノーマル　船底　３方開　支柱無　その他（）