
車輌チェックシート		記入日	2026年11月5日	記入者	林田
管理番号	18607	型式	2RG-NPR88AN	年式	令和4年
		車台番号	NPR88-7022009	E/G	4JZ1

形状	※詳細を記入すること ３ｔ冷凍車	高床 低床 全低床	ミッション MT **AT** （６速）	冷房 **ＡＣ** ツイン
走行距離	67,838km	タコグラフ（ＡＴＣ２１－１２０Ｗ１２０Ｄ）	ブレーキ方式 エアー式 **油圧式** その他	
E/G フル型式	４ＪＺ１	ターボ **有** 無 インタークーラー **有** 無	補助ブレーキ **排気ブレーキ** 電磁式リターダー 流体式リターダー	

エアサス
前 後 前後 **なし**

装備
ＰＳ	**ＰＷ**	ハイルーフ
電格ミラー	速度抑制	**PMマフラー**
ＡＢＳ	**ＳＲＳ**	**ステレオ**
ＥＴＣ		



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチＰ跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	ＡＣ不良			
	ＡＣ効き悪い			

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	東プレ	燃料タンク１００Ｌ タイヤ２０５／８５Ｒ１６ バックモニタ ドライブレコーダー 車間、レーンアシスト
型式	ＸＶ２４	
年式	２０２２．９	
内寸	長さ 478cm	
	幅 206cm	
	高さ 197cm	
パワーゲート	有 **無**	
リフト荷重		

■冷凍・保冷車仕様

低温車 中温車 加温車 定温車 その他（）

冷凍機メーカー・型式（東プレ）

冷凍方式 **冷凍方式** 機械 蓄冷 窒素 その他（）

設定温度 （－３０°ｃ）℃

特記事項

冷凍庫内　位置調整仕切り扉付