| 車輌チェックシート | | 記入日 | 2026年11月5日 | 記入者 | 林田 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 18623 | 型式 | TRG-NKR85R | 年式 | 平成30年 |
| | | 車台番号 | NKR85-7069664 | E/G | 4JJ1 |

形状：※詳細を記入すること　３段クレーン付平ボデー　（高床 / 低床 / 全低床）

ミッション：MT　AT　（6）

冷房：AC　ツイン

走行距離：128,709km　タコグラフ（）

ブレーキ方式：エアー式　油圧式　その他

E/G フル型式：４ＪＪ１


ターボ：有　無

インタークーラー：有　無

補助ブレーキ：排気ブレーキ　電磁式リターダー　流体式リターダー

エアサス：前　後　前後　なし

装備：ＰＳ　ＰＷ　ハイルーフ / 電格ミラー　速度抑制　ＰＭマフラー / ＡＢＳ　ＳＲＳ　ステレオ / ＥＴＣ




| 記号 | スリ傷 | 凸凹 | 凸凹傷 | 補修跡 | 錆 | 腐 | 塗要 | 替済 | 替要 | ガラス傷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | U | B | W | S | C | P | Z | X | G |

| 不具合箇所 | | 大 | 中 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| エンジン | エンジン不調 | | | |
| | 異音 | | | |
| | 白煙 | | | |
| | 黒煙 | | | |
| | オイル漏れ | | | |
| ミッション | 特記事項・不具合箇所 | | | |
| | 異音 | | | |
| | 入りづらい | | | |
| | 抜けやすい | | | |
| | オイル漏れ | | | |
| 内装 | シートしみ | | | |
| | シート焦げ | | | |
| | シート切れ・破れ | | | |
| | 天張焦げ | | | |
| | 天張切れ・破れ | | | |
| | 天張汚れ | | | |
| | ドア内張破れ | | | |
| | ドア内張焦げ | | | |
| | 室内汚れ | | | |
| | ダッシュ板穴・歪み | | | |
| 外装 | 看板有 | | | |
| | 小傷多い | | | |
| | 仕上げ跡 | | | |
| | タッチＰ跡 | | | |
| 電装 | バッテリー廻り錆 | | | |
| | ＡＣ不良 | | | |
| | ＡＣ効き悪い | | | |

| 架装物仕様 | | 架装物特記事項 |
|---|---|---|
| メーカー | ユニック | 燃料タンク１００Ｌ |
| 型式 | ＵＲＵ２９３ | タイヤ２０５／８５Ｒ１６ |
| 年式 | ２０１６．２ | 床高Ｆ９２ｃｍ　Ｒ１００ｃｍ |
| 内寸 | 長さ 364cm | ラック１対 |
| | 幅 180cm | ネズミ穴３対 |
| | 高さ 38cm | 床フック５対 |
| パワーゲート | 有　無 | アイドリングストップ |
| リフト荷重 | | |

■クレーン付仕様

ラジコン　リモコン　無

吊り上げ荷重（２．９）ｔ

ブーム段数　（３）段

ブーム最大値上高　（８）ｍ