
車輌チェックシート		記入日	2026年11月5日	記入者	林田
管理番号	18622	型式	2PG-FEAV0	年式	令和2年
		車台番号	FEAV0-582067	E/G	4P10

形状	※詳細を記入すること ２ｔ塵芥車	高床 低床 全低床	ミッション MT　AT　(5)	冷房 ＡＣ　ツイン
走行距離	135,456km　タコグラフ（）		ブレーキ方式 エアー式　油圧式　その他	
E/G フル型式	４Ｐ１０	ターボ　有　無 インタークーラー　有　無	補助ブレーキ 排気ブレーキ　電磁式リターダー　流体式リターダー	



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス
前　後　前後　なし

装備
PS　PW　ハイルーフ
電格ミラー　速度抑制　PMマフラー
ABS　SRS　ステレオ
ETC

	不具合箇所	大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチＰ跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	ＡＣ不良			
	ＡＣ効き悪い			

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	新明和	燃料タンク７０Ｌ タイヤ２０５／８５Ｒ１６ 車間、レーンアシスト ステレオナビ＋バックモニター
型式	ＧＲ０５２－１４３５Ｓ２	
年式		
内寸	長さ 256cm	
	幅 172cm	
	高さ 256cm	
パワーゲート	有　無	
リフト荷重		

■パッカー（塵芥）車仕様

押込型　圧縮型回転式　圧縮型プレス式　その他（）

容量（５．１）立方米

特記事項

汚水タンク無し