


車輛チェックシート		記入日	2025年1月29日	記入者	林田
管理番号	17808	型式	QKG-CYM77B	年式	平成28年
		車台番号	CYM77B-7000020	E/G	6UZ1
形状	※詳細を記入すること 平ボデー		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (7)	冷房 AC ツイン
	走行距離	464,738km	タコグラフ (YAZAKI120)		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他
E/G フル型式	6UZ1	ターボ	有 無	補助ブレーキ	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー
		インタークーラー	有 無	エアサス	前 後 前後 なし

架装物仕様	アルミブロック5方開	架装物特記事項	燃料タンク 300L×2個 タイヤ 11R22.5 床高さ F131cm R132cm 床フック 14対
メーカー	小平産業		
型式	A1603204		
年式			
内寸	長さ 951cm		
	幅 233cm		
	高さ 59cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

■平ボデー仕様			
平ボデー	アルミブロック	その他 ()	



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所				大	中	小
エンジン	エンジン不調					
	異音					
	白煙					
	黒煙					
	オイル漏れ					
ミッション	特記事項・不具合箇所					
	異音					
	入りづらい					
	抜けやすい					
	オイル漏れ					
内装	シートしみ					
	シート焦げ					
	シート切れ・破れ					
	天張焦げ					
	天張切れ・破れ					
	天張汚れ					
	ドア内張破れ					
	ドア内張焦げ					
	室内汚れ					●
	ダッシュ板穴・歪み					
外装	看板有					
	小傷多い					
	仕上げ跡					
電装	タッチP跡					
	バッテリー廻り錆					
	AC不良					
	AC効き悪い					