
| 車輌チェックシート | | 記入日 | 2026年11月11日 | 記入者 | 林田 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 18635 | 型式 | 2RG-NLR88AN | 年式 | 令和2年 |
| | | 車台番号 | NLR88-7001610 | E/G | 4JZ1 |

| 形状 | ※詳細を記入すること<br>２ｔバン | 高床<br>低床<br>全低床 | ミッション<br>MT　AT　(5) | 冷房<br>ＡＣ　ツイン |
|---|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10,527km　タコグラフ（） | | ブレーキ方式<br>エアー式　油圧式　その他 | |
| E/G<br>フル型式 | ４ＪＺ１ | ターボ　有　無<br>インタークーラー　有　無 | 補助ブレーキ<br>排気ブレーキ　電磁式リターダー　流体式リターダー | |

エアサス
前　後　前後　なし

装備
| | | |
|---|---|---|
| ＰＳ | ＰＷ | ハイルーフ |
| 電格ミラー | 速度抑制 | PMマフラー |
| ＡＢＳ | ＳＲＳ | ステレオ |
| ＥＴＣ | | |




| 記号 | スリ傷 | 凸凹 | 凸凹傷 | 補修跡 | 錆 | 腐 | 塗要 | 替済 | 替要 | ガラス傷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | U | B | W | S | C | P | Z | X | G |

| 不具合箇所 | | 大 | 中 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| エンジン | エンジン不調 | | | |
| | 異音 | | | |
| | 白煙 | | | |
| | 黒煙 | | | |
| | オイル漏れ | | | |
| ミッション | 特記事項・不具合箇所 | | | |
| | 異音 | | | |
| | 入りづらい | | | |
| | 抜けやすい | | | |
| | オイル漏れ | | | |
| 内装 | シートしみ | | | |
| | シート焦げ | | | |
| | シート切れ・破れ | | | |
| | 天張焦げ | | | |
| | 天張切れ・破れ | | | |
| | 天張汚れ | | | |
| | ドア内張破れ | | | |
| | ドア内張焦げ | | | |
| | 室内汚れ | | | |
| | ダッシュ板穴・歪み | | | |
| 外装 | 看板有 | | | |
| | 小傷多い | | | |
| | 仕上げ跡 | | | |
| | タッチＰ跡 | | | |
| 電装 | バッテリー廻り錆 | | | |
| | ＡＣ不良 | | | |
| | ＡＣ効き悪い | | | |

| 架装物仕様 | | 架装物特記事項<br>燃料タンク６０Ｌ<br>タイヤ１９５／７５Ｒ１５<br>車間、レーンアシスト<br>アイドリングストップ |
|---|---|---|
| メーカー | フルハーフ | |
| 型式 | | |
| 年式 | | |
| 内寸 | 長さ 314cm | |
| | 幅 177cm | |
| | 高さ 212cm | |
| パワーゲート | 有　無 | |
| リフト荷重 | | |

☒バン・ウイングバン仕様
アルミ　ホロ　その他（）
ラッシングレール（2）段