

車輛チェックシート				記入日	2025年3月13日		記入者	林田																							
管理番号	17838			型式	QKG-CG5ZE		年式	平成25年																							
				車台番号	CG5ZE-10139		E/G	GH11																							
形状	※詳細を記入すること 平ボデー				高床 低床 全低床		ミッション MT AT (12)	冷房 AC ツイン																							
走行距離	624,794km			タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他																									
E/G フル型式	GH11			ターボ	有 無		補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー																								
				インタークーラー	有 無																										
フロントバンパー フロントグリル 左FF 7 左FR 7 左アオリ外 B/U/W 左RF外 6 左RF内 6 左RR外 6 左RR内 6 左コーナーパネル フロントパネル 右コーナーパネル フロントガラス ルーフ プロテクター S 左アオリ内 B 右アオリ内 B 床 リアアオリ リアバンパー 右FF 7 右FR 7 右アオリ外 B/U 右RF内 7 右RF外 7 右RR内 7 右RR外 6 スベア1 6 スベア2																															
<table><tr><td>記号</td><td>スリ傷</td><td>凸凹</td><td>凸凹傷</td><td>補修跡</td><td>錆</td><td>腐</td><td>塗要</td><td>替済</td><td>替要</td><td>ガラス傷</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>U</td><td>B</td><td>W</td><td>S</td><td>C</td><td>P</td><td>Z</td><td>X</td><td>G</td></tr></table>										記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷		A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G
記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷																					
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G																					

架装物仕様	アルミブロック	7方開	架装物特記事項 燃料タンク 300L×2 タイヤ 265/70R19.5 床高さ F101~107.5 R97.5~120 床 木 スタンション 5対 セーコーラック 1対 床フック27対
メーカー	喜多村製作所		
型式	T50968		
年式	H25/5		
内寸	長さ 950cm 幅 238cm 高さ 58cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			
■平ボデー仕様 平ボデー アルミブロック その他 ()			