

車両チェックシート		記入日	2025年6月13日		記入者	林田		
管理番号	17665	型式	2RG-NHR88A		年式	令和5年		
		車台番号	NHR88-7003936		E/G	4JZ1		
形状	※詳細を記入すること 1.5 t 平ボデーWキャブ		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (5)		冷房 AC ツイン		
走行距離	201km タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他					
E/G フル型式	4 J Z 1		ターボ	有 無	補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー			
		エアサス 前 後 前後 なし						
		装備 PS PW ハイルーフ 電格ミラー 速度抑制 PMマフラー ABS SRS ステレオ ETC						
		不具合箇所		大	中	小		
		エンジン	エンジン不調					
			異音					
			白煙					
			黒煙					
			オイル漏れ					
		ミッション	特記事項・不具合箇所					
			異音					
入りづらい								
抜けやすい								
オイル漏れ								
内装	シートしみ							
	シート焦げ							
	シート切れ・破れ							
	天張焦げ							
	天張切れ・破れ							
	天張汚れ							
	ドア内張破れ							
	ドア内張焦げ							
	室内汚れ							
	ダッシュ板穴・歪み							
外装	看板有							
	小傷多い							
	仕上げ跡							
電装	タッチP跡							
	バッテリー廻り錆							
	AC不良							
AC効き悪い								

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク 50L タイヤ F205/80R14 R175R14 床高さ F74cm R81.5cm
メーカー		
型式		
年式		
内寸	長さ 208cm 幅 160cm 高さ 38cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		
■平ボデー仕様 平ボデー アルミブロック その他 ()		