


車両チェックシート		記入日	2025年6月13日	記入者	林田
管理番号	17449	型式	12RG-FBA20	年式	令和6年
		車台番号	FBA20-603463	E/G	4P10
形状	※詳細を記入すること 2 t 平ボデーWキャブ PG付		高床 低床 金低床	ミッション	冷房
走行距離	353km	タコグラフ ()	ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他	MT AT (5) AC ツイン	
E/G フル型式	4 P 1 0	ターボ 有 無	補助ブレーキ	インタークーラー 有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー

架装物仕様		架装物特記事項	燃料タンク 70L タイヤ 195/75R15 床高さ F79cm R83cm
メーカー	極東開発工業株式会社		
型式	V601C-4MRT2		
年式			
内寸	長さ 208cm 幅 160cm 高さ 39cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重	600 kg		

■平ボデー仕様	平ボデー アルミブロック その他 ()
---------	----------------------

特記事項・不具合箇所	車間センサー
------------	--------



エアサス	前 後 前後 なし			
装備	PS PW ハイルーフ 電格ミラー 速度抑制 P/Mマフラー ABS SRS ステレオ ETC			
不具合箇所	大 中 小			
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチP跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G