

車輛チェックシート		記入日	2025年4月25日		記入者	林田
管理番号	17711	型式	LPG-FTR90S2		年式	平成28年
		車台番号	FTR90-7005139		E/G	4HK1
形状	※詳細を記入すること 8 t 4段クレーン付き		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)		冷房 A C ツイン
走行距離	288,702km	タコグラフ (ATG21-120W120D)		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	4HK1	ターボ	有 無	補助ブレーキ		
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		

フロントバンパー

フロントグリル

左FF

左FR

左アオリ外

左RF外

左RF内

左RR外

左RR内

左ドア

左コーナーパネル

右FF

右FR

右アオリ外

右RF外

右RF内

右RR外

右RR内

右ドア

右コーナーパネル

フロントガラス

ルーフ

プロテクター

左アオリ内

右アオリ内

床

リアアオリ

リアバンパー

スペア 1

スペア 2

6

6

6

6

6

6

6

6

5

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス
前 後 前後 なし

装備
P S P W ハイルーフ
電格ミラー 速度抑制 PMマフラー
A B S S R S ステレオ
E T C

不具合箇所
大 中 小
エンジン
エンジン不調
異音
白煙
黒煙
オイル漏れ
ミッション
特記事項・不具合箇所
異音
入りづらい
抜けやすい
オイル漏れ
内装
シートしみ
シート焦げ
シート切れ・破れ
天張焦げ
天張切れ・破れ
天張汚れ
ドア内張破れ
ドア内張焦げ
室内汚れ
ダッシュ板穴・歪み
外装
看板有
小傷多い
仕上げ跡
タッチ P 跡
電装
バッテリー廻り錆
A C 不良
A C 効き悪い

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	UNIC	燃料タンク 200 L
型式	URG374	タイヤ 265/70R19.5 (スタッドレス)
年式	2019.12	床高 F101cm R110cm
内寸	長さ 553cm 幅 218.5cm 高さ 40cm	セーコーラック RL各1 オートクルーズ デジタルインナーミラー スタンション5 対
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■クレーン付仕様
ラジコン リモコン 無
吊り上げ荷重 (2.9) t
ブーム段数 (4) 段
ブーム最大値上高 (9.8) m