


車輜チェックシート		記入日	2025年3月12日	記入者	林田
管理番号	17861	型式	QKG-FJ7JLA	年式	平成27年
		車台番号	FJ7JLA-10255	E/G	J07E
形状	※詳細を記入すること 5段クレーン付	高床		ミッション	
		低床		MT	AT (6)
		全低床		冷房	AC ツイン
走行距離	320,091km	タコグラフ (YAZAKI 120)		ブレーキ方式	エア式 油圧式 その他
E/G フル型式	J07E	ターボ	有 無	補助ブレーキ	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー
		インタークーラー	有 無	エアサス	前 後 前後 なし

架装物仕様		架装物特記事項	燃料タンク 200L×1個 タイヤ 265/70R19.5 床高さ F105cm R113cm ステンレスサイドバンパー アルミホイール バックカメラ(ルームミラータイプ) ボデー(アオリ新品)・クレーン全塗装済み
メーカー	古河ユニック		
型式	URU375N F157449		
年式	2014.11		
内寸	長さ 609cm		
	幅 221cm		
	高さ 40cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

■クレーン付仕様			
	ラジコン	リモコン	無
吊り上げ荷重 (2.9) t			
ブーム段数 (5) 段			
ブーム最大値上高 (14) m			

特記事項・不具合箇所			
シャーン表面錆			



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			●
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチP跡			
	バッテリー廻り錆			
電装	AC不良			
	AC効き悪い			