

車輛チェックシート		記入日	2025年4月25日		記入者	林田
管理番号	17847	型式	2KG-GK2ABA		年式	令和4年
		車台番号	GK2AB-101537		E/G	A05C
形状	※詳細を記入すること 12 t セルフ4段クレーン付き		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (7)		冷房 AC ツイン
走行距離	2, 139km タコグラフ (ATG21-141W140D)			ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	A05C	ターボ	有	無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有	無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

フロントバンパー

フロントグリル

左FF

左FR

左ドア

左アオリ外

左RF外

左RF内

左RR外

左RR内

スベア 1

右FF

右FR

右ドア

右アオリ外

右RF外

右RF内

右RR外

右RR内

スベア 2

左コーナーパネル

フロントパネル

右コーナーパネル

フロントガラス

ルーフ

プロテクター

左アオリ内

右アオリ内

床

リアアオリ

リアバンパー

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10

記号

スリ傷

凸凹

凸凹傷

補修跡

錆

腐

塗要

替済

替要

ガラス傷

A

U

B

W

S

C

P

Z

X

G

エアサス

前 後 前後 なし

装備

PS

PW

電格ミラー

ABS

ETC

ハイルーフ

速度抑制

SRS

PMマフラー

ステレオ

不具合箇所

エンジン

エンジン

ミッション

内装

外装

電装

エンジン不調

異音

白煙

黒煙

オイル漏れ

特記事項・不具合箇所

異音

入りづらい

抜けやすい

オイル漏れ

シートしみ

シート焦げ

シート切れ・破れ

天張焦げ

天張切れ・破れ

天張汚れ

ドア内張破れ

ドア内張焦げ

室内汚れ

ダッシュ板穴・歪み

看板有

小傷多い

仕上げ跡

タッチP跡

バッテリー廻り錆

AC不良

AC効き悪い

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	タダノ	燃料タンク 200L
型式	TM-ZX504SLPHRSA	タイヤ F255/70R22.5 R245/70R19.5
年式	2021.11	床高 F98cm R108cm
内寸	長さ 677cm	鍵 3個
	幅 247cm	スタンション3対
	高さ cm	ウインチ HOISTGEAR329-01976
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■ クレーン付仕様

ラジコン

リモコン

無

吊り上げ荷重 (2.9) t

ブーム段数 (4) 段

ブーム最大値上高 (10.5) m

■ セルフローダー・セーフティーローダー仕様

セルフローダー

セーフティーローダー

その他

ウインチ

有

無

特記事項

床板色褪せ