
車輌チェックシート		記入日	2026年11月10日	記入者	林田
管理番号	17262	型式	PA-FE83DJZ	年式	平成18年
		車台番号	FE83DJZ-520014	E/G	4M50

形状	※詳細を記入すること ３．７５ｔウインチ付き平ボデー	高床 低床 全低床	ミッション MT　AT　(6)	冷房 AC　ツイン
走行距離	508,766km　タコグラフ（）		ブレーキ方式 エアー式　油圧式　その他	
E/G フル型式	４Ｍ５０	ターボ　有　無 インタークーラー　有　無	補助ブレーキ 排気ブレーキ　電磁式リターダー　流体式リターダー	

エアサス
前　後　前後　なし

装備
ＰＳ　ＰＷ　ハイルーフ
電格ミラー　速度抑制　PMマフラー
ＡＢＳ　ＳＲＳ　ステレオ
ＥＴＣ



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチＰ跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	ＡＣ不良			
	ＡＣ効き悪い			

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク１００Ｌ タイヤ２５／８２Ｒ１７.５ 床フック７対
メーカー		
型式		
年式		
内寸	長さ 603cm	
	幅 225cm	
	高さ cm	
パワーゲート	有　無	
リフト荷重		

■平ボデー仕様
平ボデー　アルミブロック　その他（）