


車両チェックシート		記入日	2025年3月4日		記入者	林田
管理番号	17844	型式	2PG-FV80HX		年式	令和7年
		車台番号	FV80HX-500062		E/G	6R20
形状	※詳細を記入すること ダンプ					高床 低床 全低床
走行距離	491km タコグラフ ()					ミッション MT AT (12速AT ShiftPilot)
E/G フル型式	6R20	ターボ	有	無	冷房 AC ツイン	
		インタークーラー	有	無	ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他	



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス			
前	後	前後	なし
装備			
PS	PW	ハイルーフ	
電格ミラー	速度抑制	PMマフラー	
ABS	SRS	ステレオ	
E T C			
不具合箇所		大	中
エンジン	エンジン不調		
	異音		
	白煙		
	黒煙		
	オイル漏れ		
ミッション	特記事項・不具合箇所		
	異音		
	入りづらい		
	抜けやすい		
	オイル漏れ		
内装	シートしみ		
	シート焦げ		
	シート切れ・破れ		
	天張焦げ		
	天張切れ・破れ		
	天張汚れ		
	ドア内張破れ		
	ドア内張焦げ		
	室内汚れ		
	ダッシュ板穴・歪み		
外装	看板有		
	小傷多い		
	仕上げ跡		
	タッチP跡		
電装	バッテリー廻り錆		
	A C不良		
	A C効き悪い		

架装物仕様	Lゲート	架装物特記事項 燃料タンク200L×1個 タイヤ285/85R22.5
メーカー	新明和	
型式	DRF11-02SC	
年式	2024	
内寸	長さ 494cm 幅 220cm 高さ 47cm	
パワーゲート	有	無
リフト荷重		

■ダンプ仕様					
リアダンプ	サイドダンプ	3 転ダンプ	深ダンプ	Lゲートダンプ	その他 ()
ノーマル	船底	3 方開	支柱無	その他 ()	