車輌チェックシート	記入日	2025年3月4日	記入者	林田
管理番号 17831	型式	2PG-FV80HX	年式	令和7年
	車台番号	FV80HX-500061	E/G	6R20

形状	※詳細を記入すること　高床 / 低床 / 全低床	ミッション　MT　**AT**　(12)	冷房　**AC**　ツイン
走行距離	494km　タコグラフ（ＹＡＺＡＫＩ120）	ブレーキ方式　**エアー式**　油圧式　その他	
E/G フル型式	６Ｒ２０	ターボ　**有**　無 / インタークーラー　**有**　無	補助ブレーキ　排気ブレーキ　電磁式リターダー　**流体式リターダー**
		エアサス　前　後　前後　**なし**	
		装備　**ＰＳ**　**ＰＷ**　ハイルーフ　**電格ミラー**　速度抑制　**PMマフラー**　**ＡＢＳ**　**ＳＲＳ**　**ステレオ**　**ＥＴＣ**	



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチＰ跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	ＡＣ不良			
	ＡＣ効き悪い			

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	Ｓｈｉｎ　Ｍａｙｗａ	燃料タンク　２００Ｌ タイヤ　２８５／８５Ｒ２２.５ カギ　２個
型式	ＤＲＦ１１－０２ＳＣ	
年式		
内寸	長さ 494cm	
	幅 220cm	
	高さ 47cm	
パワーゲート	有　**無**	
リフト荷重		

■ダンプ仕様

リアダンプ　サイドダンプ　３転ダンプ　深ダンプ　Ｌゲートダンプ　その他（）

ノーマル　船底　３方開　支柱無　**その他（Ｌゲート）**

特記事項・不具合箇所

ルームミラー　純正モニター
コボレン　タムラ