車輌チェックシート	記入日	2025年5月1日	記入者	林田
管理番号 17905	型式	2RG-XZU605M	年式	令和2年
	車台番号	XZU605-0026241	E/G	N04C

形状	※詳細を記入すること ３ｔ平ボデー	高床 低床 **全低床**	ミッション: **MT** AT （6） 冷房: **ＡＣ** ツイン
走行距離	61,367km　タコグラフ（）		ブレーキ方式: エアー式 **油圧式** その他
E/G フル型式	N04C	ターボ: **有** 無 インタークーラー: **有** 無	補助ブレーキ: **排気ブレーキ** 電磁式リターダー 流体式リターダー
			エアサス: 前 後 前後 **なし**



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

装備

ＰＳ	**ＰＷ**	ハイルーフ
電格ミラー	速度抑制	**PMマフラー**
ＡＢＳ	**ＳＲＳ**	**ステレオ**
ＥＴＣ		

	不具合箇所	大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチＰ跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	ＡＣ不良			
	ＡＣ効き悪い			

架装物仕様		架装物特記事項 木製床板ＢＫ塗り直し
メーカー		
型式		
年式		
内寸	長さ 311cm	
	幅 160cm	
	高さ 38cm	
パワーゲート	有 **無**	
リフト荷重		

■平ボデー仕様

平ボデー　アルミブロック　その他（）

特記事項

デジタルインナーミラー
車間センサー