


車輛チェックシート		記入日	2026年6月4日	記入者	林田
管理番号	17739	型式	2RG-NPR88AM	年式	令和7年
形状	※詳細を記入すること 2.65t 低温車	車台番号	NPR88-7040254	E/G	4JZ1
走行距離	479km	タコグラフ	()	ミッション	MT <input checked="" type="checkbox"/> AT (6) <input type="checkbox"/> 冷房 AC <input checked="" type="checkbox"/> ツイン <input type="checkbox"/>
E/Gフル型式	4JZ1	ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	補助ブレーキ	エア式 <input checked="" type="checkbox"/> 油圧式 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>
		インタークーラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	エアサス	前 後 前後 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/>

架装物仕様		架装物特記事項	燃料タンク100L タイヤ 205/85R16 ラッシング2段 スタンバイ キーストン パワーゲート KYOKUTO 58R-030315
メーカー	東プレ	型式	R452A
年式		内寸	長さ 450cm 幅 193cm 高さ 205cm
パワーゲート	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	リフト荷重	1,000 kg

■冷凍・保冷車仕様						
	<input checked="" type="checkbox"/> 低温車	<input type="checkbox"/> 中温車	<input type="checkbox"/> 加温車	<input type="checkbox"/> 定温車	<input type="checkbox"/> その他 ()	
冷凍機メーカー・型式	(東プレ R452A)					
冷凍方式	<input checked="" type="checkbox"/> 冷凍方式	<input type="checkbox"/> 機械	<input type="checkbox"/> 蓄冷	<input type="checkbox"/> 窒素	<input type="checkbox"/> その他 ()	
設定温度	(-30)℃					

特記事項・不具合箇所					
アイドリングストップ 車間、レーンアシスト バックモニター ドライブレコーダー					



装備					
PS	PW	ハイルーフ			
電格ミラー	速度抑制	PMマフラー			
ABS	SRS	ステレオ			
ETC					
不具合箇所		大	中	小	
エンジン	エンジン不調				
	異音				
	白煙				
	黒煙				
	オイル漏れ				
ミッション	特記事項・不具合箇所				
	異音				
	入りづらい				
	抜けやすい				
	オイル漏れ				
	シートしみ				
	シート焦げ				
	シート切れ・破れ				
	天張焦げ				
	天張切れ・破れ				
内装	天張汚れ				
	ドア内張破れ				
	ドア内張焦げ				
	室内汚れ				
	ダッシュボード穴・歪み				
	看板有				
外表	小傷多い				
	仕上げ跡				
	タッチP跡				
電装	バッテリー廻り錆				
	AC不良				
	AC効き悪い				

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G