


車輛チェックシート		記入日	2025年5月22日	記入者	林田
管理番号	17939	型式	2PG-FEB80	年式	令和5年
		車台番号	FEB80-601003	E/G	4P10
形状	※詳細を記入すること 3.5t平ボデー		高床 低床 全低床	ミッション	冷房
				MT AT (5) AC ツイン	
走行距離	1,016km	タコグラフ	()	ブレーキ方式	エア式 油圧式 その他
E/Gフル型式	4P10	ターボ	有 無	補助ブレーキ	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー
		インタークーラー	有 無		

架装物仕様		架装物特記事項	セーコーラック 1対 燃料タンク 100L タイヤ 225/80R17.5 床高さ F 96cm R 105cm
メーカー			
型式			
年式			
内寸	長さ	500cm	
	幅	208cm	
	高さ	38cm	
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

■平ボデー仕様	平ボデー	アルミブロック	その他 ()
---------	------	---------	---------

特記事項・不具合箇所	カギ 2個
------------	-------



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス	前 後 前後 なし			
装備	PS PW ハイルーフ 電格ミラー 速度抑制 PMマフラー ABS SRS ステレオ ETC			
不具合箇所	大 中 小			
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュボード穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
電装	タッチP跡			
	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			