


車輛チェックシート		記入日	2025年5月21日	記入者	林田
管理番号	17940	型式	2RG-FTR90U2	年式	令和3年
		車台番号	FTR90-7013698	E/G	4HK1
形状	※詳細を記入すること 8 t 平ボデー		高床 低床 全低床	ミッション	冷房
				MT AT (6) AC ツイン	
走行距離	44,599km	タコグラフ ()		ブレーキ方式	
				エア式 油圧式 その他	
E/G フル型式	4HK1	ターボ	有 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー	PABCO	セーコーラック	1対
型式	20-4AK682	スタクション	4対
年式		桝柱	4対
内寸	長さ 620cm 幅 235cm 高さ 70cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

■平ボデー仕様			
平ボデー	アルミブロック	その他 ()	

特記事項・不具合箇所			
燃料タンク	200L		
カギ	2個		
床高さ	F105cm R114cm		
タイヤ	265/70R19.5 (スタットレス)		
助手席ナン			



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチP跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			