

車輜チェックシート		記入日	2025年5月21日		記入者	林田
管理番号	17941	型式	TKG-FK61F		年式	平成26年
		車台番号	FK61F-584490		E/G	6M60
形状	※詳細を記入すること 平ボデー クレーン付					高床 低床 全低床
走行距離	294,808km		タコグラフ ()		ミッション MT AT (6)	
E/G フル型式	6 M 6 0		ターボ		有 無	
			インタークーラー		有 無	

フロントバンパー
フロントグリル
左FF 左FR 左アオリ外 A 左RF外 左RF内 左RR外 左RR内 9 9
フロントガラス
左コーナーパネル フロントパネル 右コーナーパネル
右FF 右FR 右アオリ外 A 右RF外 右RF内 右RR外 右RR内 9 9
プロテクター
左アオリ内 右アオリ内 A A
床
リアアオリ A
リアバンパー
スペア1 10 スペア2

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

架装物仕様		架装物特記事項 床フック5対 アルミホイール サイドバンパー リアフェンダー ステンレス ステレオ ストラダCN-RE03D
メーカー	UNIC	
型式	URN374	
年式	2014 10	
内寸	長さ 547cm 幅 213cm 高さ 40cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■クレーン付仕様		
ラジコン	リモコン	無
吊り上げ荷重 (2.93) t		
ブーム段数 (4) 段		
ブーム最大値上高 (12) m		

特記事項
燃料タンク200L 床高さ F100cm R113cm タイヤ 225/90R17.5 (スタットレス) ルームミラー式ドライブレコーダー

不具合箇所	大	中	小	
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			●
	仕上げ跡			
電装	タッチP跡			
	バッテリー廻り錆			
	A/C不良			
	A/C効き悪い			