
車輌チェックシート		記入日	2025年5月29日	記入者	林田
管理番号	17946	型式	2RG-NPR88AR	年式	令和元年
		車台番号	NPR88-7000985	E/G	4JZ1

形状	※詳細を記入すること ３．５ｔ平ボデー	高床 低床 全低床	ミッション MT　AT　(6)	冷房 ＡＣ　ツイン
走行距離	93,256km　タコグラフ（）		ブレーキ方式 エアー式　油圧式　その他	
E/G フル型式	４ＪＺ１	ターボ　有　無 インタークーラー　有　無	補助ブレーキ 排気ブレーキ　電磁式リターダー　流体式リターダー	

エアサス
前　後　前後　なし

装備
ＰＳ　ＰＷ　ハイルーフ
電格ミラー　速度抑制　PMマフラー
ＡＢＳ　ＳＲＳ　ステレオ
ＥＴＣ



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチＰ跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	ＡＣ不良			
	ＡＣ効き悪い			

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	純正	燃料タンク１００Ｌ タイヤ　２０５/８０Ｒ１７.５ 床高さ　Ｆ９２ｃｍ　Ｒ１０３ｃｍ
型式	ＮＨＲ-Ｈ５Ａ　３－２３２	
年式		
内寸	長さ 435cm	
	幅 207cm	
	高さ 38cm	
パワーゲート	有　無	
リフト荷重		

■平ボデー仕様
平ボデー　アルミブロック　その他（）

特記事項
セーコーラック１対