


車両チェックシート		記入日	2025年5月29日	記入者	林田
管理番号	17946	型式	2RG-NPR88AR	年式	令和元年
		車台番号	NPR88-7000985	E/G	4JZ1
形状	※詳細を記入すること 3.5t平ボデー		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン
走行距離	93,256km	タコグラフ ( )		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他	
E/G フル型式	4JZ1	ターボ	有 無	補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	
		インタークーラー	有 無	エアサス 前 後 前後 なし	

架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー	純正	燃料タンク	100L
型式	NHR-H5A 3-232	タイヤ	205/80R17.5
年式		床高さ	F92cm R103cm
内寸	長さ 435cm 幅 207cm 高さ 38cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

■平ボデー仕様	
平ボデー	アルミブロック その他 ( )

特記事項・不具合箇所	
セーコーラック 1対	



装備	P S PW ハイルーフ 電格ミラー 速度抑制 PMマフラー ABS SRS ステレオ ETC			
不具合箇所	大 中 小			
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
内装	オイル漏れ			
	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
ダッシュ板穴・歪み				
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチP跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G