

車輛チェックシート		記入日	2025年5月27日		記入者	林田
管理番号	17948	型式	TPG-FBA60		年式	平成28年
		車台番号	FBA60-550530		E/G	4P10
形状	※詳細を記入すること 3 t ダンプ			高床 低床 全低床	ミッション MT AT (5)	冷房 AC ツイン
走行距離	118,986km	タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	4 P 1 0	ターボ	有 無	補助ブレーキ		
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		

フロントバンパー

フロントグリル

左FF

4

左ドア

左FR

A/S

左アオリ外

S/C

左RF外

4

左RF内

4

左RR外

4

左RR内

4

左コーナーパネル

フロントパネル

右コーナーパネル

フロントガラス

ルーフ

プロテクター

左アオリ内

右アオリ内

A/S

A/S

床

A/S

リアアオリ

A/S

リアバンパー

スベア1

スベア2

右FF

4

右ドア

右FR

A

右アオリ外

S/C

右RF内

3

右RF外

3

右RR内

3

右RR外

3

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス
前 後 前後 なし

装備
PS PW ハイルーフ
電格ミラー 速度抑制 PMマフラー
ABS SRS ステレオ
ETC

不具合箇所
大 中 小
エンジン
エンジン不調
異音
白煙
黒煙
オイル漏れ
ミッション
特記事項・不具合箇所
異音
入りづらい
抜けやすい
オイル漏れ
内装
シートしみ
シート焦げ
シート切れ・破れ
天張焦げ
天張切れ・破れ
天張汚れ
ドア内張破れ
ドア内張焦げ
室内汚れ
ダッシュ板穴・歪み
外装
看板有
小傷多い
仕上げ跡
タッチP跡
電装
バッテリー廻り錆
AC不良
AC効き悪い

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	極東	
型式	DD2-31	
年式		
内寸	長さ 304cm 幅 159cm 高さ 38cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■ダンプ仕様
リアダンプ サイドダンプ 3転ダンプ 深ダンプ Lゲートダンプ その他 ()
ノーマル 船底 3方開 支柱無 その他 ()

特記事項
燃料タンク70L
タイヤ205/75R16