

車輻チェックシート		記入日	2025年6月7日		記入者	林田	
管理番号	17963	型式	2PG-NKS88AN		年式	令和5年	
		車台番号	NKS88-7004210		E/G	4JZ1	
形状	※詳細を記入すること 3 t ダンプ 4WD		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (5)		冷房 AC ツイン	
走行距離	4,184km		タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア－式 油圧式 その他		
E/G フル型式	4 J Z 1		ターボ	有 無	補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		
		インタークーラー	有 無				

フロントバンパー
フロントグリル
左FF 左FR 左ドア 左アオリ外 左RF外 左RF内 左RR外 左RR内
右FF 右FR 右ドア 右アオリ外 右RF外 右RF内 右RR外 右RR内
フロントガラス
ルーフ
プロテクター
A/S A/S
床 S/A
リアアオリ
リアバンパー
スベア1 スベア2

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク 50L タイヤ 205/75R16
メーカー	ShinMaywa	
型式	DR2-0110SY	
年式		
内寸	長さ 305cm 幅 159cm 高さ 37cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■ダンプ仕様					
リアダンプ	サイドダンプ	3 転ダンプ	深ダンプ	L ゲートダンプ	その他 ()
ノーマル	船底	3 方開	支柱無	その他 ()	

特記事項
パートタイム4WD

不具合箇所	大	中	小	
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
電装	タッチP跡			
	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			