

車輜チェックシート			記入日		2025年6月7日		記入者		林田																							
管理番号	17961		型式		2RG-XZC605		年式		令和2年																							
			車台番号		XZC605-0027186		E/G		N04C																							
形状	※詳細を記入すること 2 t 冷凍				高床 低床 全低床		ミッション MT ☒ AT (A T 6 速)		冷房 ☒ AC ツイン																							
走行距離	29,572km		タコグラフ ()			ブレーキ方式 エア－式 ☒ 油圧式 ☒ その他																										
E/G フル型式	N 0 4 c		ターボ		☒ 有 ☐ 無		補助ブレーキ																									
			インタークーラー		☒ 有 ☐ 無		排気ブレーキ ☒ 電磁式リターダー ☐ 流体式リターダー ☐																									
フロントバンパー フロントグリル 左FF 左FR 左ドア 左アオリ外 左RF外 左RF内 左RR外 左RR内 スベア 1 7 左コーナーパネル フロントパネル 右コーナーパネル 右ドア 右FR 右アオリ外 右RF内 右RF外 右RR内 右RR外 スベア 2 7 フロントガラス ルーフ プロテクター 左アオリ内 右アオリ内 床 リアアオリ リアバンパー 10 <table><tr><td>記号</td><td>スリ傷</td><td>凸凹</td><td>凸凹傷</td><td>補修跡</td><td>錆</td><td>腐</td><td>塗要</td><td>替済</td><td>替要</td><td>ガラス傷</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>U</td><td>B</td><td>W</td><td>S</td><td>C</td><td>P</td><td>Z</td><td>X</td><td>G</td></tr></table>											記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷		A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G
記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷																						
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G																						
エアサス		前 後 前後 ☒ なし																														
装備		PS PW ハイルーフ																														
		電格ミラー 速度抑制 PMマフラー																														
		ABS SRS ステレオ																														
不具合箇所		大 中 小																														
エンジン	エンジン不調																															
	異音																															
	白煙																															
	黒煙																															
	オイル漏れ																															
ミッション	特記事項・不具合箇所																															
	異音																															
	入りづらい																															
	抜けやすい																															
	オイル漏れ																															
内装	シートしみ																															
	シート焦げ																															
	シート切れ・破れ																															
	天張焦げ																															
	天張切れ・破れ																															
	天張汚れ																															
	ドア内張破れ																															
	ドア内張焦げ																															
	室内汚れ																															
	ダッシュ板穴・歪み																															
外装	看板有																															
	小傷多い																															
	仕上げ跡																															
電装	タッチP跡																															
	バッテリー廻り錆																															
	AC不良																															
		AC効き悪い																														

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク 80L タイヤ 195/75R15 非常脱出装置 スタンバイ
メーカー	FURUEHAUF	
型式	GLC-E1G8574	
年式		
内寸	長さ 300cm 幅 169cm 高さ 180.5cm	
パワーゲート	有 ☒ 無 ☐	
リフト荷重		

■冷凍・保冷車仕様

☒ 低温車	中温車	加温車	定温車	その他 ()
---	-----	-----	-----	---------

冷凍機メーカー・型式 (TDJS30DC)

冷凍方式 ☒ 冷凍方式 機械 蓄冷 窒素 その他 ()

設定温度 (−30℃)℃

特記事項

車間センサー
バックモニター
ステレオ パナソニックCN-E320D
アイドリングストップ