


車両チェックシート		記入日	2025年6月6日		記入者	林田	
管理番号	17964	型式	2RG-XZC605M		年式	令和元年	
		車台番号	XZC605-0025538		E/G	N04C	
形状	※詳細を記入すること 2t 冷凍			高床 低床 全低床	ミッション MT AT (A T 6速)	冷房 AC ツイン	
走行距離	76,297km	タコグラフ()			ブレーキ方式 エアー式	油圧式	その他
E/G フル型式	N04C	ターボ	有	無	補助ブレーキ		
		インタークーラー	有	無	排気ブレーキ 電磁式リターダー	流体式リターダー	



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	東プレ	燃料タンク 80L
型式	F 0 0 0 3 1	タイヤ 205/70 R 16
年式	2019-9	スタンバイ
内寸	長さ 315cm 幅 168cm 高さ 168.5cm	非常脱出装置 庫内 前から 132cm 位置仕切り扉有
パワーゲート	有	無
リフト荷重		

#### ■冷凍・保冷車仕様

低温車 中温車 加温車 定温車 その他()

冷凍機メーカー・型式 (東プレ F C 0 0 0 3 1)

冷凍方式 冷凍方式 機械 蓄冷 窒素 その他()

設定温度 (-30°C) °C

#### 特記事項・不具合箇所

車間センサー  
バックモニター CAR VISION  
ドライブレコーダー セルスター

エアサス	前	後	前後	なし
装備				
P S	P W	ハイルーフ		
電格ミラー	速度抑制	PWマフラー		
A B S	S R S	ステレオ		
E T C				
不具合箇所	大	中	小	
エンジン	エンジン不調 異音 白煙 黒煙 オイル漏れ			
ミッショ ン	特記事項・不具合箇所 異音 入りづらい 抜けやすい オイル漏れ			
内装	シートしみ シート焦げ シート切れ・破れ 天張焦げ 天張切れ・破れ 天張汚れ ドア内張破れ ドア内張焦げ 室内汚れ ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有 小傷多い 仕上げ跡 タッチP跡			
電装	バッテリー廻り錆 A C 不良 A C 効き悪い			