


車輛チェックシート		記入日	2025年6月6日	記入者	林田
管理番号	17964	型式	2RG-XZC605M	年式	令和元年
		車台番号	XZC605-0025538	E/G	N04C
形状	※詳細を記入すること 2 t 冷凍	高床		ミッション	冷房
		低床		MT <input checked="" type="checkbox"/> AT (AT 6速)	AC <input checked="" type="checkbox"/> ツイン
走行距離	76,337km	タコグラフ ( )		ブレーキ方式	
E/G フル型式	N04C	ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー	東プレ	燃料タンク	80L
型式	F00031	タイヤ	205/70R16
年式	2019-9	スタンバイ	
内寸	長さ	315cm	非常脱出装置 庫内 前から132cm位置仕切り扉有
	幅	168cm	
	高さ	168.5cm	
パワーゲート	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
リフト荷重			

■冷凍・保冷車仕様					
<input checked="" type="checkbox"/> 低温車	<input type="checkbox"/> 中温車	<input type="checkbox"/> 加温車	<input type="checkbox"/> 定温車	<input type="checkbox"/> その他 ( )	
冷凍機メーカー・型式 (東プレ F C 0 0 0 3 1)					
冷凍方式	<input checked="" type="checkbox"/> 冷凍方式	<input type="checkbox"/> 機械	<input type="checkbox"/> 蓄冷	<input type="checkbox"/> 窒素	<input type="checkbox"/> その他 ( )
設定温度 (-30°C) °C					

特記事項・不具合箇所				
車間センサー				
バックモニター-CARVISION				
ドライブレコーダー-セルスター				



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス		前	後	前後	なし
装備					
<input checked="" type="checkbox"/> PS	<input checked="" type="checkbox"/> PW	<input type="checkbox"/> ハイルーフ			
<input checked="" type="checkbox"/> 電格ミラー	<input checked="" type="checkbox"/> 速度抑制	<input checked="" type="checkbox"/> PMマフラー			
<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input checked="" type="checkbox"/> SRS	<input checked="" type="checkbox"/> ステレオ			
ETC					
不具合箇所		大	中	小	
エンジン	エンジン不調				
	異音				
	白煙				
	黒煙				
ミッション	特記事項・不具合箇所				
	異音				
	入りづらい				
	抜けやすい				
内装	オイル漏れ				
	シートしみ				
	シート焦げ				
	シート切れ・破れ				
	天張焦げ				
	天張切れ・破れ				
	天張汚れ				
	ドア内張破れ				
	ドア内張焦げ				
	室内汚れ				
外装	ダッシュ板穴・歪み				
	看板有				
	小傷多い				
	仕上げ跡				
	タッチP跡				
電装	バッテリー廻り錆				
	AC不良				
	AC効き悪い				