

車輦チェックシート		記入日	2025年10月3日	記入者	林田
管理番号	18131	型式	2KG-FV70HX	年式	令和6年
		車台番号	FV70HX-545699	E/G	6R20
形状	※詳細を記入すること 10 t ダンプ			ミッション MT AT (7)	冷房 AC ツイン
走行距離	564km	タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他	
E/G フル型式	6 R 2 0	ターボ	有 無	補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	
		インタークーラー	有 無		

フロントバンパー

フロントグリル

左FF

10

左FR

左ドア

左アオリ外

左RF外

10

左RF内

10

左RR外

左RR内

スベア 1

左コーナーパネル

フロントパネル

右コーナーパネル

右FF

10

右FR

右ドア

右アオリ外

右RF外

10

右RF内

10

右RR内

右RR外

スベア 2

リアアオリ

リアバンパー

フロントガラス

ルーフ

プロテクター

床

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス
前 後 前後 なし

装備
PS PW ハイルーフ
電格ミラー 速度抑制 PWマフラー
ABS SRS ステレオ
ETC

不具合箇所

大 中 小

エンジン
エンジン不調
異音
白煙
黒煙
オイル漏れ

ミッション
特記事項・不具合箇所
異音
入りづらい
抜けやすい
オイル漏れ

内装
シートしみ
シート焦げ
シート切れ・破れ
天張焦げ
天張切れ・破れ
天張汚れ
ドア内張破れ
ドア内張焦げ
室内汚れ
ダッシュ板穴・歪み

外装
看板有
小傷多い
仕上げ跡
タッチP跡

電装
バッテリー廻り錆
AC不良
AC効き悪い

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク 200L タイヤ 11R22.5 タムラコボレーン
メーカー	ShinMaywa	
型式	DR11-02SC	
年式		
内寸	長さ 511cm 幅 220cm 高さ 50cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■ダンプ仕様

リアダンプ サイドダンプ 3転ダンプ 深ダンプ Lゲートダンプ その他 ()

ノーマル 船底 3方開 支柱無 その他 ()

特記事項

アイドリングストップ
車間センサー